


3号炉耐火物検査

10月から耐火物乾燥焼きと試運転が始まります。



焼却炉炉頂部①



ガス冷却室[下部から上部撮影]②



焼却炉耐火物③



助燃バーナ④



焼却炉マンホール⑤



焼却炉マンホール用耐火物

